



COMUNE DI SCISCIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Piazza XX Settembre

081 5198998 - 5198999- Fax 0818442095

info@comune.scisciano.na.it

SETTORE TECNICO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Ord.za n. 11

Prot. n. 2751

Del 13/03/2020



**AL SIG.
MALLARDI CARLO
Via Spartimento, n. 98**

80030 SCISCIANO (NA)

Al Comando di Polizia Municipale

S E D E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Di seguito a sopralluogo effettuato dal Responsabile del Settore, Arch. Capasso Arcangelo, in data 13/03/2020 ore 13,00, presso l'immobile sito in Via Spartimento, n. 98, individuato in mappa al Fogl. 5 p.lle 448 e 449, di proprietà del Sig. MALLARDI CARLO, nato a Napoli il 13/07/1976 e residente in Scisciano (NA) alla Via Spartimento, n. 98, previo confronto con il Comando dei VV.F., previo visione dello stato dei luoghi si relaziona quanto segue:

Trattasi di fabbricato costituito da Piano Rialzato e Piano Primo, costituito da struttura verticale in c.a.; sono stati constatati fenomeni di cedimento dei pilastri, ed evidenti lesioni della struttura perimetrale lungo il corpo di fabbrica.

Rilevato che occorre intervenire urgentemente, onde salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra esposti, ordinare lo sgombero delle famiglie ivi residenti, nel contempo provvedere a tutte le opere provvisorie atte a garantire e salvaguardare la pubblica e privata incolumità ed alla chiusura al transito veicolare del tratto di strada privata adiacente al fabbricato;

ORDINA AD HORAS

lo sgombero, previo messa in sicurezza statica del fabbricato ed alla chiusura veicolare del tratto di strada adiacente al fabbricato, dell'immobile sito in Via Spartimento, n. 98, di proprietà del Sig. MALLARDI CARLO, sopra generalizzato, e di eseguire presso il suddetto stabile tutte le opere provvisorie, atte a garantire e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Ad ultimazione lavori il Sig. MALLARDI CARLO, sopra generalizzato, dovrà esibire il certificato di regolare esecuzione degli stessi e/o certificato di idoneità statica dello stabile a firma di tecnico abilitato.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Capasso Arcangelo)
[Handwritten signature]